

* خيري محمد العماري * ، لهيب جميل عبد الفتاح *

* قسم التربية والبيطرة والعلوم الزراعية جامعة السابع من أبريل / ليبيا

**** المركز العالمي لشئون المياه العجيلات / ليبيا**

الملخص:

تمت دراسة ظاهرة التأكل البيولوجي على أنابيب ومصافي الآبار الشمالية لمنطقة العوانيين/قصر بن غشير، وقد اختيرت الآبار التي تحمل الارقام ١٢٧ ، ١٣٣ ، ١٥٥ ، ١٥٧ لتحقيق الهدف من هذه الدراسة، حيث تم إجراء بعض التحاليل الكيميائية والبيولوجية على عينات المياه المأخوذة من هذه الآبار في مركز بحوث النفط. وتشير النتائج المتحصل عليها إلى وجود البكتيريا المختزلة للكبريتات (SRB) والتي تعمل بصورة نشطة في هذه الآبار، حيث أدت إلى حدوث تأكّل في الأنابيب في وقت قصير من إنشائها وخصوصاً في حالة أنابيب الرفع والمضخات مما أدى إلى استبدالها بنتيجة التأكّل السريع فيها.

ومن نتائج هذه الدراسة يمكن ان يوصى بالاتي:

- ١- يجب ان يكون الاسمنت المستخدم في التغليف مقاوم لنشاط بكتيريا اخترال الكبريتات لوجود نسبة كبيرة عالية في التربة نتيجة تواجد هذا النوع من البكتيريا.

- ٢- يفضل استخدام سبيكة مقاومة للتأكل مثل سبيكة النحاس نوع' Evodure) للمضخات الثابتة والمحركة او استخدام مضخات مصنوعة من مادة التفلون (Teflon tape) اما بالنسبة للروابط Joints يفضل صناعتها من الحديد الكربوني وذلك لضمانبقاء البئر مستمر للفتررة المحددة للعمل له دون تعرضه إلى مشاكل التأكل والتي تعتبر احد المشاكل الأساسية والرئيسية في عرقنة وإيقاف عمل الآبار في الوقت الحاضر إضافة إلى المشكلات الأخرى والتي تعتبر هدر للاقتصاد الوطني.


- ٣- استبدال أنابيب التبادل الحراري الأنابيب (٩٠ - ٤٠٠) سبيكة (Cu+Ni) في أنابيب آخر المياه وسبائك (٤٠٠) للمياه الداخلة وتحسب ليكون المعدن المثالي مقاوم لعمليات التأكل.




- ٤- ينبغي الاستمرار في معالجة المواد العالقة الصلبة .

- ٥- يجب إضافة الكلورين لتعقيم المياه وللسليطة على المواد الطينية اللزجة ومنع حدوث نمو للميكروبات.


المقدمة :

الميكروبات التي تعمل على اختزال الكبريتات، تعتبر من الكائنات الأكثر شيوعاً في معظم ترب و المياه العالم، حيث أنه في الظروف اللاهوائية ونتيجة الغمر بالماء فإن مستوى الكبريتيدات يرتفع وفي الوقت نفسه يقابلة نقص تركيز الكبريتات، ونتيجة لهذه عمليات فإن أعداد البكتيريا المختزلة للكبريتات تزداد وقد تتجاوز عدة ملايين في الغرام الواحد من التربة في حين تكون أعدادها تحت الظروف الطبيعية لا تتجاوز (١٠^٤) في الغرام الواحد من التربة. ولقد اشار Robert E. Tatnall (1981) إلى النظرية الخاصة بـميكانيكية عمل البكتيريا لمختزلة للكبريت والمسببة للتأكل طبقاً للمعادلات التالية:





وتووضح المعادلة رقم (٤) ان المناقش الحديثة منها ما يدعم واخر ما تذكر الدور الميكروبي لاستقطاب الكاثود فمثلاً المناقشات أوجدت ان FeS سوف تستقطب على موقع الكاثود بغياب الميكروبات المختزلة، وهناك اختلاف بسيط وأحياناً لا يوجد هذا الاختلاف حول تأثير تناكل الحديد بوجود الكبريت والميكروبات اللاهوائية، اما النظرية الأخرى تعزى ذلك الى فعالية الانزيمات ومنها انزيم الهيدروجينز وهذا موجود في كل مختزلات الكبريتات تقريباً إضافة الى أجناس ميكروبية أخرى وتأكد الباحثون ان انزيم الهيدروجينز يعمل على اخترال الكبريتات بواسطة الهيدروجين على موقع الكاثود واستطاع المعدن . وهذه الميكانيكية يمكن توضيحها بالشكل التالي :



ولقد لوحظ من معادلات شبيهه لتلك التي أشار إليها Robert (1981) بإستثناء الاوكسجين الذي يلاحظه مستقطب على الكاثود.

ولقد تم عزل ووصف البكتيريا المختزلة للكبريتات في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث لوحظ أن هذه البكتيريا تحصل على طاقتها من اختزال الكبريتات بعمليات لاهوائية وأيضا هناك أنواع من الكائنات الحية لها القابلية على اختزال كميات قليلة من الكبريتات وذلك لتجهيز الكبريت لتمثيل المادة الخلوية وقد صنفت بكتيريا اختزال الكبريتات الى مجموعتين وقد تم وصفها من قبل العالمان (1966) Postgate & Campbell وهما :

المجموعة الاولى : تعود الى جنس *Genus Desulfovibrio* ويضم هذا الجنس الانواع التالية:

- a. D - desulfuricans
 - b. D – vulgaris
 - c. D – salexigens
 - d. D – africunus
 - e. D – giga

وأهم مواليفها أنها غير هاوية، غير مكونه للسيورات، أصوات الحركة قطبية، تحتوي على أجسام صبغية خضراء غير معروفة الوظيفة ونسبة الأحماض الامينية guanine, cytosine في الـ DNA عادة أعلى من الجنس الثاني Desulfotomoculum ، شكل الخلايا حلزوني (Fig)

أو بشكل حرف (و)، تنمو عند $\text{pH} = 2 - 3$ ولاتنمو عند $\text{pH} > 6$ ، وقد تم وصف الخلايا من قبل العالم Eileen 1970.

المجموعة الثانية: تعود إلى جنس Desulfotomoculum spp ويضم هذا الجنس الانواع التالية:

- a. D - nigrificans
- b. D - arrientis
- c. D - ruminis

أهم موصفاتها هي :

أ- محبة لدرجات الحرارة المعتدلة والعالية.

ب- مكونة للسبورات.

ج- أسواطها متوزعة على أنحاء الخلية البكتيرية وتتمو عند درجة حرارة محددة .

د - الاحماض الامينية cytosine ، guanine في الـ DNA أقل من الجنس الأول

وقد وجد ان المعدن المثالي المستخدم في المبادلات الحرارية والذي يمكن ان يقاوم عمليات التآكل هي سبائك النيكل اي الالاساس هو النيكل - النحاس - وتسمى سبيكة (٤٠٠) أو (نيكل - موليبيدين) وتسمى سبيكة (B). ولكن لوحظ ان هناك عدد من أنابيب النيكل بدأت بالتأكل بعد (١٢ - ٤) شهر من الاستخدام وحيث سدت القوب الموجودة بها، ولم يكن معروفاً سبب حدوث هذا التآكل وكانت موقع التآكل مشكوك فيها، ثم اخيراً تم فحص بعض الاجزاء المتخللة من مقاطع انابيب المبادلات ولوحظ وجود عدد من التقوب على خارج أو على سطح أنابيب المياه تحت طبقة سميكه من الغلاف الطيني وانتظر ان هذه القوب سببها التآكل وكانت ذات شكل دائري وذات مقطع اسطواني حيث ظهرت بشكل دوائر متعددة المركز وقد أوضح التحليل المعملي عن وجود نشاط ميكروبي جنس البكتيريا المختزلة للكبريتات وقد جاءت هذه النتيجة مطابقة لفشل او عطب حدث في أنابيب دورات تبريد المياه التي تجمع فيها الطين والغرين مع زيادة المحتوى البكتيري في الماء لوحظ ان معادن المبادلات الحرارية المصنوعة من النيكل أظهرت فشلها بعد (٨) أسابيع من الاستخدام مما أضطر الى تغيير معدن النيكل بسبائك اطلق عليها سبيكة (٤٠٠) وهي مكون من ($\text{Ni} + \text{Cu}$) وسبيكة (B) مكونة من ($\text{Ni} + \text{Mo}$) وسبيكة (C) هي من ($\text{Cr} + \text{Ni} + \text{Mo}$) وقد لوحظ ان سبيكة (٣١٦) المصنوعة من Stainless steel كانت أكثر مقاومة للتقوب في ظروف المياه المعالجة بالكلور رغم ان النتائج أثبتت ان السبائك (C)، (B)، (A) لم تظهر اي انخفاض نسبي في تكوين التقوب في أنابيب المياه رغم معالجتها باستثناء معدن سبيكة (٣١٦) المصنوعة من Stainless steel ، لذلك أظهرت وحدات إدارة المياه في نيويورك بعض التوصيات منها :

١. استبدال أنابيب المبادلات الحرارية بأنابيب (٩٠ - ١٠) المصنوعة من سبيكة (Cu + Ni) في


أنابيب أخراج المياه وسبيكة (٤٠٠) للمياه الداخلة وتحسب ليكون المعدن المثالي المقاوم لعمليات التآكل.

٢. استمرار معالجة المواد العالقة الصلبة .

٣. استمرار أضافة الكلورين لتعقيم المياه وللسليطة على المواد الطينية اللزجة ومنع حدوث نمو للميكروبات

المواد وطريقة البحث :

تمت الدراسة والبحث على أربع مواقع للإبار الشماليّة تحمل أرقم ١٢٧، ١٣٣، ١٥٥، ١٥٧ في منطقة العوain / قصر بن غشير -ليبيا، وقد تم تعين مواقع الإبار على الخريطة الإدارية (شكل رقم ١).



(١) شكل

والجدول رقم (١) يوضح بعض الخصائص الكيميائية لمياه الآبار (Chapman and Pratt, 1961).

تم اخذ عينات من المياه والانابيب الناقلة الواقعه بثلاث مكررات لكل بئر وأنبوب لاجراء التحاليل البيولوجية عليها، كما تم نقل هذه العينات الى مركز بحوث النفط حيث تم تحضير بيئة متخصصة للبكتيريا المختزلة للكبريت مكونة من $(1.0 \text{ gL}) \text{ CaSO}_4$, $(0.5 \text{ gL}) \text{ NH}_4\text{Cl}$, $(1.0 \text{ gL}) \text{ KH}_2\text{PO}_4$, $(3.5 \text{ gL}) \text{ Yeast extract}$, $(2.0 \text{ gL}) \text{ Sodium lactate}$, $(1000 \text{ ml}) \text{ Tap-water}$, $(0.1 \text{ gL}) \text{ FeSO}_4$, $(0.1 \text{ gL}) \text{ Thioglycollic Acid}$, $(0.1 \text{ gL}) \text{ Ascorbic Acid}$

جدول رقم (١) : يبين مواصفات مياه الآبار المدروسة مقدرة ب ppm :-

الصفات	بئر رقم (١٢٧)	بئر رقم (١٣٣)	بئر رقم (١٥٥)	بئر رقم (١٥٧)
TDS	١١١٢	١٠٧١	٩٩٧	٩٥٨
pH	٦,٩٠	٦,١٠	٦,٠	٦,٨
CO ₂	١٩	١٦	١٥	١٧
O ₂	-	-	-	-
H ₂ S	٠,٦	-	<٠,٥	-
Ca ²⁺	٢٠	٨٢	٤٣	٦٤
Mg ²⁺	٦٠	٧١	٦٨	٦٤
Cl ⁻	٤٤٣	٢٦٦	٢٣٩	٢٢٣
SO ₄ ²⁻	١٧٣	٢٧٦	٢٠٤	٢٣٤
Fe ²⁺	٠,١٢	٠,٠٨	٠,٠٧	٠,١٣
HCO ₃ ⁻	١٣٠	١٩٦	٢٣١	١٩٨
Na ⁺	٢٨٠	١٣٥	١٤٧	١٣٦
K ⁺	٢٠	١٦	٣٦	١٥
SRB	لقد تم التعرف على SRB بواسطة مزرعة خاصة كما ذكر سابقاً			

وتم أجراء تجربتين بمركز بحوث النفط كالاتي :
اولاً : الزراعة في وسط سائل (Broth media)

تم تحضير البيئة المتخصصة للبكتيريا المختزلة للكبريت والذي اطلق عليها وسط (B)
بالطريقة التالية :

- إذابة المكونات في لتر من الماء (وذلك على نار هادئة، ثم وزعت في قناني زجاجية سعة ١٠٠ مللي الى فوهتها وتغلق جيدا بقطاء معدني او زجاجي بواقع قنفين لكل عينة ماخوذة، حيث بلغت عدد القناني المستخدمة (٤٨) قنينة وهذا العدد ناتج من التداخل بين مياه أربعة آبار وأربع عينات للأنابيب مع ثلاثة مكررات لكل عينة بئر وأنبوب أى (٤ عينات × ٢ قنينة × ٣ مكررات) × ٢ عينة مياه بئر او عينة أنابيب). غلقت القناني بعد غلقها بقطاء معدني او زجاجي في جهاز الاوتوكلايف على درجة حرارة (١٢١) درجة مئوية وضغط ١٥ باوند/انج² ولمدة (٣٠ - ٢٠) دقيقة ثم تركت القناني لتبرد.

- تم تنقیح الوسط الغذائي بالنموات الموجودة على أنابيب المياه المتواكله للأبار الاربعة مع مياهها وباستخدام أبرة التنقیح (LOOP) وباستخدام الطرق البكتريولوجية، ثم تغلق القناني جيدا وتنقل القناني الى الحضانة على درجة حرارة 30C° ولفتره زمنية (٤٨ - ٧٢) ساعة . تفحص القناني لملحوظة وجود نمو للبكتيريا للستخدام في التجربة الثانية . كما تم فحص القناني الزجاجية الخاصة بزراعة عينات ماخوذة من على سطح الانابيب المتواكله الحديد إضافة الى تأكيل washer

ثانياً : الزراعة في وسط صلب (Agar media)

يحضر نفس البيئة السابقة (B) ولكن يضاف اليه الأجار Agar لتحويلها الى الحالة الصلبة وبمقدار (٢٠ - ١٥) جرام / لتر في الوسط الغذائي ثم يعاد إذابة المكونات مع Agar على نار هادئ ثم يوزع الوسط في فلascates زجاجية حجم (٢٥٠) مل ويغطي جيداً بغطاء زجاجي أو معدني ويُعمق بجهاز الاوتوكلايف لفترة زمنية من ٣٠ - ٢٠ دقيقة.

تم يسكب الوسط الغذائي في أطباق زجاجية بمقدار (١٥ - ١٠) مل بحيث تغطي قاعدة الطبق، وبعد اطباق يساوي عدد القناني الزجاجية التي تم زراعتها بالتجربة الاولى (٤٨) طبق، تم ترك الاطباق لتبرد ليتصلب الوسط الغذائي، وجميع هذه العمليات تتم باستخدام الطرق البكتريولوجية من حيث عملية تعقيم المناضد واليدين أثناء العمل لمنع حدوث اي تلوث في الاطباق ، يتم تنقيح هذه الاطباق من الوسط الغذائي السائل التي تمت في التجربة الاولى بواسطة التناقيح (loop) من القناني الاولى وتزرع في كل طبق بطريقة الخط المترعرع (streak) مع مراعاة ترقيم الاطباق وفقاً لمعاملات القناني الزجاجية.

تنقل الاطباق الزجاجية بعد الزراعة الى جهاز التجفيف (Desicator) مفرغ من الهواء عن طريق (Vacuum)، تحضر الاطباق فيه وعلى درجة حرارة $C^0 30$ ولفترة من (٣ - ٥) أيام ثم بعدها تفحص الاطباق لملأحظة أو عدم وجود النموات البكتيرية.

النتائج والمناقشة:

١) فحص النشاط البكتيري في الوسط الغذائي السائل.

كما يتضح من الصورة رقم (١) المأخوذة لعينات مياه الآبار تحت الدراسة تغير لون الوسط السائل من اللون الكريمي الى اللون الاسود (Riser pipe flang) دلالة على تكون كبريتيد الحديد FeS نتيجة وجود البكتيريا المختزلة للكبريت والتى ادت الى اختزال الكبريتات الى كبريتيد وتفاعلية مع الحديد مما سبب في تكون كبريتيد الحديدوز . وممكن مشاهدة وجود حلقات بنية داكنة الى سوداء تم التعرف عليها بعد فحصها ميكروسكوبيا وتشخيصها بأنها تعود لبكتيريا من النوع RSB .

٢) فحص النشاط البكتيري في الوسط الغذائي الصلب.


تم فحص الوسط الغذائي الصلب بعد اجراء عملية الزراعة عليه من الوسط السائل الذي ظهر فيه النمو البكتيري، وقد استخدمت طريقة الخط المترعرع في عملية الزراعة ونقلت الاطباق الى الحاضنة على درجة حرارة ($C^0 30$) وكما تبين الصورة رقم (٢) وجود مستعمرات للبكتيريا في الطبق رقم (١) والعائدة لعينات المياه المختبرة ، وحيث أن هناك في الطبق نوع واحد من المستعمرات للبكتيريا والتي تميز شكل المستعمرة بانها غير مننظم .

بينما في الطبق رقم (٢) والذي يوضح زراعة عينات ماخوذة من سطح الأنابيب الناقلة للمياه، وقد تلاحظ أن هناك نوعين من البكتيريا، النوع الاول يكون فيها شكل المستعمرة غير منتظم،

أما النوع الثاني فشكل المستعمرة يكون لامع وعاكس للضوء وبعد تحضير شرائح لفحص هذه البكتيريا تبين أن النوعين تابعين لجنس *البكتيريا المخترلة للكبريت* والتي تسببت في أحداث التأكل في الانابيب الناقلة للمياه الآبار، كما هي موضحة في الصور رقم (٣، ٤، ٥).




صورة رقم (١)



صورة رقم ٢



صورة رقم (٣)



صورة رقم (٤)



صورة رقم (٥)

REFERENCES

- Chapman, H.D. and Pratt, P.F. (1961).** Methods of Analysis for Soils, Plants and Waters. Univ. of California, Riverside, U.S.A.
- Eileen, S.H. (1970).** The Isolation and Enumeration sulphate reducing bacteria . The Gas council , London Research Station , London, UK.
- Robert E.T. (1981).** Fundamentals of bacteria induced corrosion. April, Toronto, Ontario, Canada, pp 129.
- Postgate, and Campbell, (1966).** Sulfate reducing bacteria in ground water from clogging and non-clogging wells in the Netherland Region..

BIOLOGICAL CORROSION OF WATER PIPELINES FROM WELLS OF AWANEEN AREA, LIBYA.

Khairi Mohamed Lamari and Laheeb Jamieel Abd Alfatah
Water and Soil Department, Faculty of Veterinary and Agriculture,
7 of April University - Libya.

ABSTRACT:

A corrosion of the water pipelines and pumps in wells of Awaneen area (Libya) was detected after short period of its establishment. Biological and chemical analyses of the water samples of four wells were done.

The sulfur reducing bacteria (SRB) was detected in the water samples. The results showed a strong correlation between the presence and activities of SRB and the corrosion of the pipelines suggesting a biological corrosion of the water pipelines in those wells.